

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Правобережного района
Э.Б. Елканова
от « 07 » ноября 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 150

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 363024, РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Крайний, 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное,
- часть здания 1 этаж- 283, 4 кв.м.,
2 этаж- 289, 4 кв.м.,
- наличие прилегающего земельного участка – (да), 6364, 7 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1978г., последнего капитального ремонта – нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2015г., капитального – нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 11 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания/ МКДОУ «Детский сад № 11 г. Беслана»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 363024, РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Крайний, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – МКДОУ « Детский сад № 11 г. Беслана»
сфера деятельности – воспитание, обучение, развитие, а так же присмотр и уход за детьми

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси : Вокзал – Зильги – Вокзал

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м.

3.2.2. время движения (пешком) - 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать), нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет